

CAISSONS

VOOR HET DICHTEN VAN
DIJKEN IN ZEELAND

1953

CAISSONS

VOOR HET DICHTEN VAN DIJKEN IN ZEELAND 1953

GELEVERD WERDEN

493 CAISSONS EN 203 MANCHETTEN DOOR EEN COMBINATIE VAN:

N.V. AMSTERDAMSCH-BALLAST MAATSCHAPPIJ, AMSTERDAM

CHRISTIANI EN NIELSEN N.V., 'S-GRAVENHAGE

N.V. VAN HATUM EN BLANKEVOORT, BEVERWIJK


HOLLANDSCHE BETON MAATSCHAPPIJ N.V., 'S-GRAVENHAGE


N.V. INTERNATIONALE GEWAPEND BETON BOUW, BREDA


N.V. NEDERLANDSCHE AANNEMING MAATSCHAPPIJ, 'S-GRAVENHAGE

N.V. NEDERLANDSCHE BETON MAATSCHAPPIJ BATO, 'S-GRAVENHAGE

4. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, Noordelijk gedeelte, met traversen	Foto Tom Kroeze
5. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, Zuidelijk gedeelte, met torenkraan	Foto Tom Kroeze
6. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, stellen van wabpeningsstaal	Foto Tom Kroeze
7. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, stellen van bekisting	Foto Tom Kroeze
8. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, betonstorten	Foto Tom Kroeze
9. Bouwplaats Merwehaven Rotterdam, stellen van bekisting	Foto Tom Kroeze
10. Bouwplaats Waalhaven Rotterdam met portaalkraan, torenkraan en Befaro-auto	Foto Klaver
11. Bouwplaats Keizersveer, manchetten in aanbouw	Foto van Gils
12. Bouwplaats Keizersveer, betonstorten	Foto van Gils
13. Bouwplaats Keizersveer, vervoer van een manchet	Foto van Gils
14. Bouwplaats Coenhaven Amsterdam, overzicht	Foto ir. A.V. Klein
15. Bouwplaats Coenhaven Amsterdam, overzicht	Foto ir. A.V. Klein
16. Bouwplaats Coenhaven Amsterdam, tewaterlating en vervoer	Foto ir. A.V. Klein
17. Bouwplaats Coenhaven Amsterdam, tewaterlating en vervoer	Foto ir. A.V. Klein
18. Bouwplaats Coenhaven Amsterdam, tewaterlating en vervoer	Foto ir. A.V. Klein
19. Een der opslagplaatsen Waalhaven Rotterdam	Foto Ton Kroeze
20. Assemblage van een sluitgatcaisson, Merwehaven Rotterdam	Foto Ton Kroeze
21. Assemblage van een sluitgatcaisson, Merwehaven Rotterdam	Foto Ton Kroeze
22. Assemblage van een sluitgatcaisson, Merwehaven Rotterdam	Foto Ton Kroeze
23. Een sluitgatcaisson vaart naar Zeeland	Foto Ton Kroeze
24. Assemblage. Op de wal een na beschadiging gerepareerde caisson, Waalhaven Rotterdam	Foto Klaver
25. Sluiting bij Zierikzee 4-6-1953	Foto KLM
26. Sluiting bij Kruiningen 4-6-1953	Foto KLM
27. Sluiting bij Kruiningen 4-6-1953	Foto KLM
28. Landhoofden bij Kruiningen	Foto Stuvet
29. Sluiting bij Stevenssluis. Overzicht 28-7-1953	Foto KLM
30. Sluiting bij Stevenssluis. De deur is nog open	Foto Stuvet
31. Sluiting bij Stevenssluis. De caisson is geplaatst en wordt volgespoten	Foto Stuvet
32. Sluiting bij Ouwerkerk, Westelijk gat	Foto A.N.P.
33. Een stevige betonconstructie is bestand tegen een willekeurige manier van neerleggen	Foto Stuvet
34. Overzicht Schelphoek 26-8-1953	Foto KLM
35. Sluiting Gemene Geul Schelphoek 20-8-1953	Foto KLM
36. Maaiveldsluiting Schelphoek 26-8-1953	Foto KLM
37. Maaiveldsluiting Schelphoek met dorp Serooskerke	Foto A.N.P.
38. Overzicht sluiting Ouwerkerk 7-11-1953	Foto KLM
39. Ouwerkerk gesloten. De dijken zijn dicht 7-11-1953	Foto KLM















INTELEKTERS
WAPENINGSTAYEN
HINSCHEIDINGEN
VAN CENTERPENGATEN
VERDEELSTAYEN
STANDWAPENING































I.G.B.

48

STATIONNERS - CONTROL CRUISE
P. KOEVELEN
ANTWERP

6











